

WEB Certificate of Inspected Car


スバル エクシーガ 2.0i-L(ゴールド)

年式	H21年	車検	H24年07月	排気	2000 _{CC}	メーター	交換無	走行	6,475km (交換前 交換後)
----	------	----	---------	----	--------------------	------	-----	----	----------------------

品質評価情報

 評価点 4点	走行に支障が無い状態 	中古車として良好 	中古車として特に良好 	外装	 キズ、ヘコミなどが少なく、良好な状態です。
	R 1 2 3 3.5 4 4.5 5 6 S 	内装			 無キズもしくは、ほぼダメージの無い状態です。
	キズ、ヘコミが少なく、全体的には良好です。			検査日	2011年11月01日
				車台番号	YA4-002040

エクステリアの状態



車両外装状態の表示記号について

キズの種類

A 線キズ	S サビ
U ヘコミ	C 腐食
B キズを伴うヘコミ	G フロントガラスの点キズ
P 色あせ・塗装はがれ	X 交換が必要なもの
W 補修した跡	XX 交換済み

キズの状態

1 極小程度	2 小程度	3 中程度	4 大程度
--------	-------	-------	-------

インテリアその他の状態

カーペット薄汚れ	リアバンパ 小傷
----------	----------

セールスポイント

7シーター『エクシーガ』☆レガシィ譲りのシャシーがもたらす、ドライビングプレジャーと快適空間をお届け☆こちらのお車は試乗できます☆
