

WEB Certificate of Inspected Car


スバル フォレスター クロススポーツ 2.0T(Pホワイト)

年式	H18年	車検		排気	2000 _{cc}	メーター	交換無	走行	31,573km (交換前 交換後)
----	------	----	--	----	--------------------	------	-----	----	-----------------------

品質評価情報

 評価点 4点	走行に支障が無い状態 中古車として良好 中古車として特に良好			外装	★★★	多少のキズ、ヘコミなどがありますが、中古車としては標準です。
	R 1 2 3 3.5 4 4.5 5 6 S キズ、ヘコミが少なく、全体的には良好です。			内装	★★★	多少のコゲ、スレ、キズなら気にならないという方にお勧めです。
				検査日	2011年10月04日	
				車台番号	SG5-112062	

エクステリアの状態



車両外装状態の表示記号について

キズの種類

A 線キズ	S サビ
U ヘコミ	C 腐食
B キズを伴うヘコミ	G フロントガラスの点キズ
P 色あせ・塗装はがれ	X 交換が必要なもの
W 補修した跡	XX 交換済み

キズの状態

1 極小程度	2 小程度	3 中程度	4 大程度
--------	-------	-------	-------

インテリアその他の状態

☆主要装備6項目作動OK☆
運転席わきしわ<小>

タイヤヒビ
ハンドル擦れ<小>

室内ペットの毛
外装薄線キズ

室内汚れ有
Fガラス飛び石<中>

セールスポイント

★新入庫★ウインターシーズンはこのフォレスターで!!白銀の世界にキラリとたたずみます。