

WEB Certificate of Inspected Car


トヨタ オーリス 150X Sパッケージ(加)

年式	H19年	車検	H24年07月	排気	1500 _{CC}	メーター	交換無	走行	34,807km (交換前 交換後)
----	------	----	---------	----	--------------------	------	-----	----	-----------------------

品質評価情報

 評価点 4点	走行に支障が無い状態 			中古車として良好	中古車として特に良好	外装	★★★★ キズ、ヘコミなどが少なく、良好な状態です。
	R 1 2 3 3.5 4 4.5 5 6 S					内装	★★★★ 目立たないダメージがありますが、良好な状態です。
	キズ、ヘコミが少なく、全体的には良好です。					検査日	2011年12月23日
						車台番号	NZE151-1017067

エクステリアの状態



車両外装状態の表示記号について

キズの種類

A 線キズ	S サビ
U ヘコミ	C 腐食
B キズを伴うヘコミ	G フロントガラスの点キズ
P 色あせ・塗装はがれ	X 交換が必要なもの
W 補修した跡	XX 交換済み

キズの状態

1 極小程度	2 小程度	3 中程度	4 大程度
--------	-------	-------	-------

インテリアその他の状態

ミラーA ハンドル擦れ<小>	シートすれ<小> 外装薄線キズ	ドア内張りすれ<小> 外装小傷有	ビラー内張りA<小> Fガラス飛び石<小>
-------------------	--------------------	---------------------	--------------------------

セールスポイント

本社
