

WEB Certificate of Inspected Car


スバル R2 F+(ミッド)

年式	H21年	車検	H24年04月	排気	660 CC	メーター	交換無	走行	22,410km (交換前 交換後)
----	------	----	---------	----	--------	------	-----	----	-----------------------

品質評価情報

AIS Automobile Inspection System CHECK 評価点 4点	走行に支障が無い状態	中古車として良好	中古車として特に良好	外装	☆☆☆キズ、ヘコミなどが少なく、良好な状態です。
				内装	☆☆☆目立たないダメージがありますが、良好な状態です。
	R1233.544.556S			検査日	2012年01月24日
	キズ、ヘコミが少なく、全体的には良好です。			車台番号	RC1-112072

エクステリアの状態



車両外装状態の表示記号について

キズの種類

A 線キズ	S サビ
U ヘコミ	C 腐食
B キズを伴うヘコミ	G フロントガラスの点キズ
P 色あせ・塗装はがれ	X 交換が必要なもの
W 補修した跡	XX 交換済み

キズの状態

1 極小程度	2 小程度	3 中程度	4 大程度
--------	-------	-------	-------

インテリアその他の状態

室内汚れ有 外装薄線キズ	運転席焦げ<小> 外装小傷有	ドア内張りA<小> Fガラス飛び石<小>	ビラー内張りA<小> ホイールカバー削れ
-----------------	-------------------	-------------------------	-------------------------

セールスポイント

☆これは綺麗なアジュールパール☆立体駐車場などに入るコンパクトボディ☆CVTで送り迎えやお買い物に最適!!