

WEB Certificate of Inspected Car


スバル ルクラ L(Pホワイト)

年式	H22年	車検	H25年11月	排気	660 CC	メーター	交換無	走行	3,401km (交換前 交換後)
----	------	----	---------	----	--------	------	-----	----	----------------------

品質評価情報

 評価点 5点	走行に支障が無い状態 	中古車として良好 	中古車として特に良好 	外装	★★★★★ 目立つキズ、ヘコミがなく、ほぼダメージの無い状態です。
	R 1 2 3 3.5 4 4.5 5 6 S 走行距離5万km未満で内外装がとてもきれいな状態です。			内装	★★★★★ 無キズもしくは、ほぼダメージの無い状態です。
				検査日	2011年11月02日
				車台番号	L455F-0001075

エクステリアの状態



車両外装状態の表示記号について

キズの種類

A 線キズ	S サビ
U ヘコミ	C 腐食
B キズを伴うヘコミ	G フロントガラスの点キズ
P 色あせ・塗装はがれ	X 交換が必要なもの
W 補修した跡	XX 交換済み

キズの状態

1 極小程度	2 小程度	3 中程度	4 大程度
--------	-------	-------	-------

インテリアその他の状態

☆主要装備6項目作動OK☆ コンソールオーディオ無し穴 ホイールカバーA

セールスポイント

かわいいピックリルクラ!お子様からおじいちゃん・おばあちゃんまで広々快適☆この他に同じ価格で3台のルクラ展示中☆悩んだらカーズポット南大沢042-670-9677までどうぞ☆