

WEB Certificate of Inspected Car


スバル インプレッサ 5ドア 4WD 2.0i-S(加)

年式	H20年	車検		排気	2000 CC	メーター	交換無	走行	26,018km (交換前 交換後)
----	------	----	--	----	------------	------	-----	----	-----------------------

品質評価情報

 評価点 4点	走行に支障が無い状態 			中古車として良好 	中古車として特に良好 	外装  キズ、ヘコミなどが少なく、良好な状態です。
	R 1 2 3 3.5 4 4.5 5 6 S 			内装  目立たないダメージがありますが、良好な状態です。		
	キズ、ヘコミが少なく、全体的には良好です。			検査日 2011年10月25日		
				車台番号 GH7-008193		

エクステリアの状態



車両外装状態の表示記号について

キズの種類

A 線キズ	S サビ
U ヘコミ	C 腐食
B キズを伴うヘコミ	G フロントガラスの点キズ
P 色あせ・塗装はがれ	X 交換が必要なもの
W 補修した跡	XX 交換済み

キズの状態

1 極小程度	2 小程度	3 中程度	4 大程度
--------	-------	-------	-------

インテリアその他の状態

☆主要装備6項目作動OK☆ コンソールA<小>	運転席内張A<中> 外装小傷有	助手席内張A<小> Fガラス飛び石<中>	ビラー内張りA<小>
----------------------------	--------------------	-------------------------	------------

セールスポイント

☆新入庫☆4WDで魅了するスポーティー仕様の2.0i-S!!