

WEB Certificate of Inspected Car


トヨタ ランドクルーザーワゴン AX (Pホワイト)

年式	H19年	車検	H24年12月	排気	4700 _{CC}	メーター	交換無	走行	57,038km (交換前 交換後)
----	------	----	---------	----	--------------------	------	-----	----	-----------------------

品質評価情報

 評価点 4点	走行に支障が無い状態	中古車として良好	中古車として特に良好	外装	☆☆☆キズ、ヘコミなどが少なく、良好な状態です。
				内装	☆☆☆多少の加修を必要とする可能性があります。
	R1233.544.556S			検査日	2011年11月15日
	キズ、ヘコミが少なく、全体的には良好です。			車台番号	UZJ200-5004202

エクステリアの状態



車両外装状態の表示記号について

キズの種類

A 線キズ	S サビ
U ヘコミ	C 腐食
B キズを伴うヘコミ	G フロントガラスの点キズ
P 色あせ・塗装はがれ	X 交換が必要なもの
W 補修した跡	XX 交換済み

キズの状態

1 極小程度	2 小程度	3 中程度	4 大程度
--------	-------	-------	-------

インテリアその他の状態

運転席焦げ<大> Fガラス飛び石<小>	運転席焦げ<中>	ビラー内張りA<小>	外装小傷有
------------------------	----------	------------	-------

セールスポイント

--	--	--	--