

WEB Certificate of Inspected Car


スバル エクシーガ 4WD 2.0i-L(シルバー)

年式	H22年	車検	H25年07月	排気	2000 _{CC}	メーター	交換無	走行	22,594km (交換前 交換後)
----	------	----	---------	----	--------------------	------	-----	----	-----------------------

品質評価情報

 評価点 4.5点	走行に支障が無い状態 	中古車として良好 	中古車として特に良好 	外装	★★☆☆☆ キズ、ヘコミなどが少なく、良好な状態です。
	R 1 2 3 3.5 4 4.5 5 6 S			内装	★★☆☆☆ 目立たないダメージがありますが、良好な状態です。
	中古車としては、内外装ともきれいな状態です。			検査日	2012年03月13日
				車台番号	YA5-014245

エクステリアの状態



車両外装状態の表示記号について

キズの種類

A 線キズ	S サビ
U ヘコミ	C 腐食
B キズを伴うヘコミ	G フロントガラスの点キズ
P 色あせ・塗装はがれ	X 交換が必要なもの
W 補修した跡	XX 交換済み

キズの状態

1 極小程度	2 小程度	3 中程度	4 大程度
--------	-------	-------	-------

インテリアその他の状態

☆主要装備6項目作動OK☆ コンソールオーディオレス	室内薄汚れ 外装薄線キズ	運転席内張A<小> F廻り飛び石	コンソールA<小>
-------------------------------	-----------------	---------------------	-----------

セールスポイント

ガラスルーフ付のエクシーガ☆室内が一層広く感じます☆ワンボックス検討のお客様に必見の1台☆試乗できます☆