

WEB Certificate of Inspected Car


トヨタ ラクティス GLパッケージ(7人)

年式	H20年	車検		排気	1500 CC	メーター	交換無	走行	42,404km (交換前 交換後)
----	------	----	--	----	------------	------	-----	----	-----------------------

品質評価情報

 評価点 4点	走行に支障が無い状態 	中古車として良好 	中古車として特に良好 	外装	★★★	多少のキズ、ヘコミなどがありますが、中古車としては標準です。
	R 1 2 3 3.5 4 4.5 5 6 S			内装	★★★	多少のコゲ、スレ、キズなら気にならないという方にお勧めです。
	キズ、ヘコミが少なく、全体的には良好です。			検査日	2011年12月09日	
				車台番号	NCP100-0128336	

エクステリアの状態



車両外装状態の表示記号について

キズの種類

A 線キズ	S サビ
U ヘコミ	C 腐食
B キズを伴うヘコミ	G フロントガラスの点キズ
P 色あせ・塗装はがれ	X 交換が必要なもの
W 補修した跡	XX 交換済み

キズの状態

1 極小程度	2 小程度	3 中程度	4 大程度
--------	-------	-------	-------

インテリアその他の状態

ミラーA 荷室汚れ<中> 外装小傷有	室内汚れ有 荷室A<中> Fガラス飛び石<小>	シートすれ<小> ハンドル擦れ<小> ホイールカバー削れ	ピラー内張りA<小> 外装薄線キズ シートカバー付き
--------------------------	-------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

セールスポイント