

WEB Certificate of Inspected Car


スバル インプレッサ セダン 1.5i(グレー)

年式	H18年	車検		排気	1500 _{CC}	メーター	交換無	走行	54,442km (交換前 交換後)
----	------	----	--	----	--------------------	------	-----	----	-----------------------

品質評価情報

 評価点 3.5点	走行に支障が無い状態 中古車として良好 中古車として特に良好			外装	☆☆☆ 目立つキズ、ヘコミなどがあります。
	R 1 2 3 3.5 4 4.5 5 6 S 多少のキズ、ヘコミなら気になる方にお勧めです。			内装	☆☆☆ 多少のコゲ、スレ、キズなら気になる方にお勧めです。
				検査日	2011年12月23日
				車台番号	GD2-008374

エクステリアの状態



車両外装状態の表示記号について

キズの種類

A 線キズ	S サビ
U ヘコミ	C 腐食
B キズを伴うヘコミ	G フロントガラスの点キズ
P 色あせ・塗装はがれ	X 交換が必要なもの
W 補修した跡	XX 交換済み

キズの状態

1 極小程度	2 小程度	3 中程度	4 大程度
--------	-------	-------	-------

インテリアその他の状態

ミラーA ハンドル擦れ<小>	室内薄汚れ フロント&右側面修理跡	運転席しわ<中> 外装薄線キズ	ビラー内張りA<小> Fガラス飛び石<中>
-------------------	----------------------	--------------------	--------------------------

セールスポイント

☆セダントタイプのインプレッサ☆お買い物CARとしても初めての車にも最適な一台