

WEB Certificate of Inspected Car


スバル レガシィB4 2.0GT(加)

年式	H18年	車検	H25年05月	排気	2000 cc	メーター	交換無	走行	11,557km (交換前 交換後)
----	------	----	---------	----	------------------------	------	-----	----	-----------------------

品質評価情報

 評価点 4点	走行に支障が無い状態 	中古車として良好 	中古車として特に良好 	外装	 多少のキズ、ヘコミなどがありますが、中古車としては標準です。
	R 1 2 3 3.5 4 4.5 5 6 S			内装	 目立たないダメージがありますが、良好な状態です。
	キズ、ヘコミが少なく、全体的には良好です。			検査日	2012年03月29日
				車台番号	BL5-060438

エクステリアの状態



車両外装状態の表示記号について

キズの種類

A 線キズ	S サビ
U ヘコミ	C 腐食
B キズを伴うヘコミ	G フロントガラスの点キズ
P 色あせ・塗装はがれ	X 交換が必要なもの
W 補修した跡	XX 交換済み

キズの状態

1 極小程度	2 小程度	3 中程度	4 大程度
--------	-------	-------	-------

インテリアその他の状態

☆主要装備6項目作動OK☆ 外装薄線キズ	運転席わきすれ<小> 外装小傷有	ビラー内張りA<小>	ハンドル擦れ<小>
-------------------------	---------------------	------------	-----------

セールスポイント

光り輝くブラックの2.0GT!軽快な走り、SUBARUのボクサーエンジンを楽しめる一台です!!