

WEB Certificate of Inspected Car


三菱 アイ M(シルバー)

年式	H18年	車検	H25年01月	排気	660 CC	メーター	交換無	走行	8,255km (交換前 交換後)
----	------	----	---------	----	--------	------	-----	----	----------------------

品質評価情報

 評価点 4点	走行に支障が無い状態 中古車として良好 中古車として特に良好			外装	 キズ、ヘコミなどが少なく、良好な状態です。
	  			内装	 目立たないダメージがありますが、良好な状態です。
	R 1 2 3 3.5 4 4.5 5 6 S			検査日	2011年12月23日
	キズ、ヘコミが少なく、全体的には良好です。			車台番号	HA1W-0001442

エクステリアの状態



車両外装状態の表示記号について

キズの種類

A 線キズ	S サビ
U ヘコミ	C 腐食
B キズを伴うヘコミ	G フロントガラスの点キズ
P 色あせ・塗装はがれ	X 交換が必要なもの
W 補修した跡	XX 交換済み

キズの状態

1 極小程度	2 小程度	3 中程度	4 大程度
--------	-------	-------	-------

インテリアその他の状態

運転席しわ<小> 外装薄線キズ	カーペット薄汚れ 外装小傷有	ビラー内張りA<小> ホイールカバー割れ	荷室A<小>
--------------------	-------------------	-------------------------	--------

セールスポイント

本社	
----	--