

WEB Certificate of Inspected Car


スバル フォレスター 2.0XS(Pホワイト)

年式	H23年	車検	H26年02月	排気	2000 cc	メーター	交換無	走行	7,156km (交換前 交換後)
----	------	----	---------	----	------------	------	-----	----	----------------------

品質評価情報

 評価点 4.5点	走行に支障が無い状態 中古車として良好 中古車として特に良好			外装	 キズ、ヘコミなどが少なく、良好な状態です。
				内装	 無キズもしくは、ほぼダメージの無い状態です。
	R 1 2 3 3.5 4 4.5 5 6 S			検査日	2012年03月29日
	中古車としては、内外装ともきれいな状態です。			車台番号	SH5-057476

エクステリアの状態



車両外装状態の表示記号について

キズの種類

A 線キズ	S サビ
U ヘコミ	C 腐食
B キズを伴うヘコミ	G フロントガラスの点キズ
P 色あせ・塗装はがれ	X 交換が必要なもの
W 補修した跡	XX 交換済み

キズの状態

1 極小程度	2 小程度	3 中程度	4 大程度
--------	-------	-------	-------

インテリアその他の状態

☆主要装備6項目作動OK☆ ビラー内張りA<小> 外装薄線キズ

セールスポイント

ディーラーで試乗車として使われていたフォレスター入荷しました!暖くなるこれからの季節、アウトドアへ出かけませんか♪公道で試乗出来ます♪