


WEB Certificate of Inspected Car


スバル フォレスター 2.0XT(シルバー)

年式	H20年	車検		排気	2000 cc	メーター	交換無	走行	36,851km (交換前 交換後)
----	------	----	--	----	------------	------	-----	----	-----------------------

品質評価情報

 評価点 3.5点	走行に支障が無い状態 中古車として良好 中古車として特に良好 			外装	☆☆☆ 目立つキズ、ヘコミなどがあります。
	多少のキズ、ヘコミなら気になる方にお勧めです。			内装	☆☆☆ 目立たないダメージがありますが、良好な状態です。
				検査日	2011年11月08日
				車台番号	SH5-013482

エクステリアの状態



車両外装状態の表示記号について

キズの種類

A 線キズ	S サビ
U ヘコミ	C 腐食
B キズを伴うヘコミ	G フロントガラスの点キズ
P 色あせ・塗装はがれ	X 交換が必要なもの
W 補修した跡	XX 交換済み

キズの状態

1 極小程度	2 小程度	3 中程度	4 大程度
--------	-------	-------	-------

インテリアその他の状態

室内汚れ有 外装小傷有	ドア内張りA<中> Fガラス飛び石<小>	ピラー内張りA<中>	外装薄線キズ
----------------	-------------------------	------------	--------

セールスポイント

☆
