

# WEB Certificate of Inspected Car


## スバル レガシィB4 2.5GT Sパッケージ(Pホワイト)

|    |      |    |         |    |            |      |     |    |                       |
|----|------|----|---------|----|------------|------|-----|----|-----------------------|
| 年式 | H21年 | 車検 | H24年08月 | 排気 | 2500<br>cc | メーター | 交換無 | 走行 | 47,163km<br>(交換前 交換後) |
|----|------|----|---------|----|------------|------|-----|----|-----------------------|

### 品質評価情報

|                                                                                                              |                                                                                                 |  |  |      |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|--------------------------------|
|  <p>評価点<br/><b>3.5点</b></p> | 走行に支障が無い状態<br> |  |  | 外装   | ★★★☆☆ 目立つキズ、ヘコミなどがあります。        |
|                                                                                                              | 中古車として良好<br>   |  |  | 内装   | ★★★☆☆ 目立たないダメージがありますが、良好な状態です。 |
|                                                                                                              | 中古車として特に良好<br> |  |  | 検査日  | 2011年11月08日                    |
|                                                                                                              | 多少のキズ、ヘコミなら気になる方にお勧めです。                                                                         |  |  | 車台番号 | BM9-005559                     |

### エクステリアの状態



### 車両外装状態の表示記号について

#### キズの種類

|             |               |
|-------------|---------------|
| A 線キズ       | S サビ          |
| U ヘコミ       | C 腐食          |
| B キズを伴うヘコミ  | G フロントガラスの点キズ |
| P 色あせ・塗装はがれ | X 交換が必要なもの    |
| W 補修した跡     | XX 交換済み       |

#### キズの状態

|        |       |       |       |
|--------|-------|-------|-------|
| 1 極小程度 | 2 小程度 | 3 中程度 | 4 大程度 |
|--------|-------|-------|-------|

### インテリアその他の状態

|                 |                   |                         |        |
|-----------------|-------------------|-------------------------|--------|
| 室内汚れ有<br>外装薄線キズ | 運転席すれ<小><br>外装小傷有 | ハンドル擦れ<小><br>Fガラス飛び石<小> | 左側面修理跡 |
|-----------------|-------------------|-------------------------|--------|

### セールスポイント

目立つ傷や凹みがございますが、その分お安く提供いたします。HDD、バックカメラなど装備充実!