

WEB Certificate of Inspected Car


スバル エクシーガ 2.0i-L (7人)

年式	H21年	車検	H24年09月	排気	2000 _{cc}	メーター	交換無	走行	1,776km (交換前 交換後)
----	------	----	---------	----	--------------------	------	-----	----	----------------------

品質評価情報

 評価点 4.5点	走行に支障が無い状態 	中古車として良好 	中古車として特に良好 	外装	★★★★★ キズ、ヘコミなどが少なく、良好な状態です。
	R 1 2 3 3.5 4 4.5 5 6 S			内装	★★★★★ 無キズもしくは、ほぼダメージの無い状態です。
	中古車としては、内外装ともきれいな状態です。			検査日	2011年11月02日
				車台番号	YA4-007613

エクステリアの状態



車両外装状態の表示記号について

キズの種類

A 線キズ	S サビ
U ヘコミ	C 腐食
B キズを伴うヘコミ	G フロントガラスの点キズ
P 色あせ・塗装はがれ	X 交換が必要なもの
W 補修した跡	XX 交換済み

キズの状態

1 極小程度	2 小程度	3 中程度	4 大程度
--------	-------	-------	-------

インテリアその他の状態

☆主要装備6項目作動OK☆	オーディオレス	外装小傷有	リアバンパ*小傷
---------------	---------	-------	----------

セールスポイント

☆新入庫☆7人乗りのすごい奴!個性的なカメラレッド!!