

# WEB Certificate of Inspected Car


## スバル レガシィツーリングワゴン 4WD 2.5i Lパッケージ(仮)

|    |      |    |  |    |            |      |     |    |                       |
|----|------|----|--|----|------------|------|-----|----|-----------------------|
| 年式 | H21年 | 車検 |  | 排気 | 2500<br>cc | メーター | 交換無 | 走行 | 16,390km<br>(交換前 交換後) |
|----|------|----|--|----|------------|------|-----|----|-----------------------|

### 品質評価情報

|                                                                                                                   |                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                                              |                                                                                                                    |                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><p>評価点</p><p>4.5点</p></div> | <div>走行に支障が無い状態</div> <div></div> |  |  | <div>中古車として良好</div> <div></div>                             | <div>中古車として特に良好</div> <div></div> | <div>外装</div> <div><div>キズ、ヘコミなどが少なく、良好な状態です。</div></div> |
|                                                                                                                   | <div>R1233.544.556S</div>                                                                                          |  |  | <div>内装</div> <div><div>無キズもしくは、ほぼダメージの無い状態です。</div></div> |                                                                                                                    |                                                                                                                                             |
|                                                                                                                   | <div>中古車としては、内外装ともきれいな状態です。</div>                                                                                  |  |  |                                                                                                                                              |                                                                                                                    | <div>検査日</div> <div>2012年03月22日</div>                                                                                                       |
|                                                                                                                   | <div>車台番号</div> <div>BR9-008653</div>                                                                              |  |  |                                                                                                                                              |                                                                                                                    |                                                                                                                                             |

### エクステリアの状態



### 車両外装状態の表示記号について

#### キズの種類

|             |               |
|-------------|---------------|
| A 線キズ       | S サビ          |
| U ヘコミ       | C 腐食          |
| B キズを伴うヘコミ  | G フロントガラスの点キズ |
| P 色あせ・塗装はがれ | X 交換が必要なもの    |
| W 補修した跡     | XX 交換済み       |

#### キズの状態

|        |       |       |       |
|--------|-------|-------|-------|
| 1 極小程度 | 2 小程度 | 3 中程度 | 4 大程度 |
|--------|-------|-------|-------|

### インテリアその他の状態

☆主要装備6項目作動OK☆      ビラー内張りA<小>      外装小傷有

### セールスポイント

走る喜び、広々空間を実現した2500ccトルクフルなレガシィワゴン!!