

WEB Certificate of Inspected Car


スバル エクシーガ 4WD 2.0GT(加)

年式	H20年	車検		排気	2000 _{CC}	メーター	交換無	走行	12,300km (交換前 交換後)
----	------	----	--	----	--------------------	------	-----	----	-----------------------

品質評価情報

 評価点 4点	走行に支障が無い状態	中古車として良好	中古車として特に良好	外装	★★★★☆ キズ、ヘコミなどが少なく、良好な状態です。
				内装	★★★★★ 無キズもしくは、ほぼダメージの無い状態です。
	R 1 2 3 3.5 4 4.5 5 6 S	検査日 2012年03月22日			車台番号 YA5-010689
	キズ、ヘコミが少なく、全体的には良好です。				

エクステリアの状態



車両外装状態の表示記号について

キズの種類

A 線キズ	S サビ
U ヘコミ	C 腐食
B キズを伴うヘコミ	G フロントガラスの点キズ
P 色あせ・塗装はがれ	X 交換が必要なもの
W 補修した跡	XX 交換済み

キズの状態

1 極小程度	2 小程度	3 中程度	4 大程度
--------	-------	-------	-------

インテリアその他の状態

☆主要装備6項目作動OK☆ ビラー内張りA<小> 外装薄線キズ 外装小傷有

セールスポイント

エクシーガの黒!しかもターボ!走行距離少ない!ナビやテレビも付いてます!年度末お勤めの1台!早い者勝ちですよ!