

WEB Certificate of Inspected Car

スバル R2 R(ミッド)

年式	H17年	車検	H24年09月	排気	660 cc	メーター	交換無	走行	52,273km (交換前)	交換後
----	------	----	---------	----	-----------	------	-----	----	-------------------	-----

品質評価情報



評価点

3.5点

走行に支障が無い状態



中古車として良好



中古車として
経年目録



R 1 2 3 3.5 4 4.5 5 6 S

多少のキズ、ヘコミなら気にならない方にお勧めです。

外装



多少のキズ、ヘコミなどがありますが、中古車としては標準です。

内装



多少の加修を必要とする可能性があります。


検査日

2011年12月01日

車台番号

RC1-067781

エクステリアの状態



車両外装状態の表示記号について

キズの種類

A 線キズ	S サビ
U ヘコミ	C 腐食
B キズを伴うヘコミ	G フロントガラスの点キズ
P 色あせ・塗装はがれ	X 交換が必要なもの
W 補修した跡	XX 交換済み

キズの状態

1 極小程度 2 小程度 3 中程度 4 大程度

インテリアその他の状態

☆主要装備6項目作動OK☆
Fガラス飛び石<中>

シートしみ<大>

ドア内張りA<中>

外装薄線キズ

セールスポイント

かわいイルクスのR2☆オシャレなブルーです☆CVTで低燃費☆お財布にもやさしいです☆試乗できますよ☆詳しくはカー スポット南大沢
TEL042-670-9677までお電話どうぞ☆