

WEB Certificate of Inspected Car


スバル レガシィB4 2.5GT Sパッケージ(ｸ)0

年式	H21年	車検	H24年09月	排気	2500cc	メーター	交換無	走行	32,267km (交換前 交換後)
----	------	----	---------	----	--------	------	-----	----	-----------------------

品質評価情報

 評価点 4.5点	走行に支障が無い状態	中古車として良好	中古車として特に良好	外装	★★★★ キズ、ヘコミなどが少なく、良好な状態です。
				内装	★★★★ 目立たないダメージがありますが、良好な状態です。
	 中古車としては、内外装ともきれいな状態です。			検査日	2012年03月12日
				車台番号	BM9-006809

エクステリアの状態



車両外装状態の表示記号について

キズの種類

A 線キズ	S サビ
U ヘコミ	C 腐食
B キズを伴うヘコミ	G フロントガラスの点キズ
P 色あせ・塗装はがれ	X 交換が必要なもの
W 補修した跡	XX 交換済み

キズの状態

1 極小程度	2 小程度	3 中程度	4 大程度
--------	-------	-------	-------

インテリアその他の状態

オーディオレス トランク小凹	運転席しわ<小>	外装小傷有	Fガラス飛び石<小>
-------------------	----------	-------	------------

セールスポイント

愛川
