

WEB Certificate of Inspected Car


日産 デュアリス 4WD 20G FOUR(シルバー)

年式	H20年	車検	H25年01月	排気	2000 CC	メーター	交換無	走行	38,195km (交換前 交換後)
----	------	----	---------	----	------------	------	-----	----	-----------------------

品質評価情報

AIS Automobile Inspection Service CHECK 評価点 4点	走行に支障が無い状態 			中古車として良好 	中古車として特に良好 	外装 ★★★★★ キズ、ヘコミなどが少なく、良好な状態です。
	R1233.544.556S 			内装 ★★★★★ 目立たないダメージがありますが、良好な状態です。		
	キズ、ヘコミが少なく、全体的には良好です。			検査日 2011年12月09日		
				車台番号 NJ10-026841		

エクステリアの状態



車両外装状態の表示記号について

キズの種類

A 線キズ	S サビ
U ヘコミ	C 腐食
B キズを伴うヘコミ	G フロントガラスの点キズ
P 色あせ・塗装はがれ	X 交換が必要なもの
W 補修した跡	XX 交換済み

キズの状態

1 極小程度	2 小程度	3 中程度	4 大程度
--------	-------	-------	-------

インテリアその他の状態

ミラーA 外装小傷有	シートすれ<小> Fガラス飛び石<小>	ハンドル擦れ<小>	外装薄線キズ
---------------	------------------------	-----------	--------

セールスポイント

☆サンルーフ、HDDナビゲーション付4WD☆