

WEB Certificate of Inspected Car


スバル プレオ F Ltd(カ)

年式	H18年	車検		排気	660 CC	メーター	交換無	走行	29,482km (交換前 交換後)
----	------	----	--	----	--------	------	-----	----	-----------------------

品質評価情報

 評価点 4点	走行に支障が無い状態			中古車として良好	中古車として特に良好	外装	★★★ 多少のキズ、ヘコミなどがありますが、中古車としては標準です。	
						内装	★★★ 目立たないダメージがありますが、良好な状態です。	
	R 1 2 3 3.5 4 4.5 5 6 S						検査日	2012年01月12日
	キズ、ヘコミが少なく、全体的には良好です。						車台番号	RA1-376872

エクステリアの状態





車両外装状態の表示記号について

キズの種類

A 線キズ	S サビ
U ヘコミ	C 腐食
B キズを伴うヘコミ	G フロントガラスの点キズ
P 色あせ・塗装はがれ	X 交換が必要なもの
W 補修した跡	XX 交換済み

キズの状態

1 極小程度 2 小程度 3 中程度 4 大程度

インテリアその他の状態

☆主要装備6項目作動OK☆ センターピラSベルトAU	ミラーA 外装うけ面しみ	室内薄汚れ 外装薄線キズ	運転席内張A<小> ホイールカバー色褪せ
-------------------------------	-----------------	-----------------	-------------------------

セールスポイント

数少ないプレオ☆黒の外装にベージュの内装でオシャレ感タップリ♪きっちり車検整備してお届けします☆