

WEB Certificate of Inspected Car

スバル エクシーガ 2.0i-S (Pホワイト)

年式	H21年	車検	H24年10月	排気	2000 CC	メーター	交換無	走行	31,430km (交換前)	交換後
----	------	----	---------	----	------------	------	-----	----	-------------------	-----

品質評価情報



評價点

4点

走行に支障が無い状態



中古車として良好



中古車として
特に良好



R 1 2 3 3.5 **4** 4.5 5 6 S

キズ、ヘコミが少なく、全体的には良好です。

外装



キズ、ヘコミなどが少なく、
良好な状態です。

內裝



多少のコゲ、スレ、キズなら気にならない
という方にお勧めです。


検査日

2012年03月07日

車台番号

YA4-007898

エクステリアの状態



車両外装状態の表示記号について

キズの種類

A 線キズ	S サビ
U ヘコミ	C 腐食
B キズを伴うヘコミ	G フロントガラスの点キズ
P 色あせ・塗装はがれ	X 交換が必要なもの
W 補修した跡	XX 交換済み

キズの状態

1 極小程度 2 小程度 3 中程度 4 大程度

インテリアその他の状態

室内薄汚れ	運転席わきすれ<小>	ドア内張りA<小>	荷室内張りA<中>
スペアタイヤハウス空上げ<小>	Fガラス飛び石<小>		

セールスポイント