

WEB Certificate of Inspected Car


スバル レガシィB4 2.5GT Sパッケージ(加)

年式	H21年	車検	H24年07月	排気	2500 CC	メーター	交換無	走行	48,482km (交換前 交換後)
----	------	----	---------	----	------------	------	-----	----	-----------------------

品質評価情報

 評価点 4点	走行に支障が無い状態 			中古車として良好 	中古車として特に良好 	外装	 キズ、ヘコミなどが少なく、良好な状態です。	
	R > 1 > 2 > 3 > 3.5 > 4 > 4.5 > 5 > 6 > S						内装	 目立たないダメージがありますが、良好な状態です。
	キズ、ヘコミが少なく、全体的には良好です。						検査日	2012年01月19日
							車台番号	BM9-004952

エクステリアの状態



車両外装状態の表示記号について

キズの種類

A 線キズ	S サビ
U ヘコミ	C 腐食
B キズを伴うヘコミ	G フロントガラスの点キズ
P 色あせ・塗装はがれ	X 交換が必要なもの
W 補修した跡	XX 交換済み

キズの状態

1 極小程度	2 小程度	3 中程度	4 大程度
--------	-------	-------	-------

インテリアその他の状態

室内薄汚れ	コンソールオーディオ無し穴	外装薄線キズ	Fガラス飛び石<中>
-------	---------------	--------	------------

セールスポイント

2.5GT Sパッケージ