

WEB Certificate of Inspected Car


スバル インプレッサ 5ドア 1.5i-S(シルバー)

年式	H22年	車検	H25年01月	排気	1500 _{cc}	メーター	交換無	走行	27,787km (交換前 交換後)
----	------	----	---------	----	--------------------	------	-----	----	-----------------------

品質評価情報

 評価点 4点	走行に支障が無い状態 	中古車として良好 	中古車として特に良好 	外装	★★★★★ キズ、ヘコミなどが少なく、良好な状態です。
	R 1 2 3 3.5 4 4.5 5 6 S			内装	★★★★★ 目立たないダメージがありますが、良好な状態です。
	キズ、ヘコミが少なく、全体的には良好です。			検査日	2012年03月08日
				車台番号	GH2-031977

エクステリアの状態



車両外装状態の表示記号について

キズの種類

A 線キズ	S サビ
U ヘコミ	C 腐食
B キズを伴うヘコミ	G フロントガラスの点キズ
P 色あせ・塗装はがれ	X 交換が必要なもの
W 補修した跡	XX 交換済み

キズの状態

1 極小程度	2 小程度	3 中程度	4 大程度
--------	-------	-------	-------

インテリアその他の状態

☆主要装備6項目作動OK☆ 左後ドア修理跡	天張り焦げ<小> 外装薄線キズ	運転席内張A<小> Fバンパ下面A<小>	コンソールオーディオ無し穴
--------------------------	--------------------	-------------------------	---------------

セールスポイント

スポーティなルックスの1.5i-S♪さりげない雰囲気がいいですよ♪車検が残っており、公道試乗大歓迎♪詳しくはカースポット南大沢042-670-9677まで!