

WEB Certificate of Inspected Car


ホンダ CR-V 4WD ZX(シルバー)

年式	H18年	車検		排気	2400 _{CC}	メーター	交換無	走行	22,736km (交換前 交換後)
----	------	----	--	----	--------------------	------	-----	----	-----------------------

品質評価情報

 評価点 4.5点	走行に支障が無い状態	中古車として良好	中古車として特に良好	外装	★★★★ キズ、ヘコミなどが少なく、良好な状態です。
				内装	★★★★ 目立たないダメージがありますが、良好な状態です。
	R 1 2 3 3.5 4 4.5 5 6 9			検査日	2011年11月02日
	中古車としては、内外装ともきれいな状態です。			車台番号	RE4-1000984

エクステリアの状態



車両外装状態の表示記号について

キズの種類

A 線キズ	S サビ
U ヘコミ	C 腐食
B キズを伴うヘコミ	G フロントガラスの点キズ
P 色あせ・塗装はがれ	X 交換が必要なもの
W 補修した跡	XX 交換済み

キズの状態

1 極小程度	2 小程度	3 中程度	4 大程度
--------	-------	-------	-------

インテリアその他の状態

室内薄汚れ Fガラス飛び石<小>	ドア内張りA<小>	ビラー内張りA<小>	外装小傷有
---------------------	-----------	------------	-------

セールスポイント

SPC	
-----	--